

様式 I -3 倒木、枝折れ等危険度判定票

項目ごとに該当する判定に○印をつける。

| 項 目 | 明らかな兆候は見られない | 危険の可能性がある | 危険の可能性が高い | 明らかに危険 | 摘 要 |
|------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| | (0) | (1) | (2) | (3) | |
| 通行者・建物等との位置関係 | | | | ○ | 家屋に接近 |
| 根返り | ○ | | | | |
| 幹折れ | | ○ | | | 幹の北面H2.5m付近に腐朽あり |
| 大枝折れ | | | | ○ | 家屋に落下 |
| 中・小枝の落下 | | | | ○ | 家屋に落下 |
| 幹の傾斜増大 (幹の傾斜の角度と方向) | ○ | | | | |
| 根系の状態 | 工事等による根の損傷や切断 | | ○ | | |
| | キノコの子実体 | | ○ | | 幹北面にツリガネタケあり |
| | 根鉢の持ち上がりによる舗装の亀裂 | | | | 未舗装 |
| | 根を張れる土層が薄く、根系が浅い | ○ | | | |
| | 土壌の緊縛力不足 (地形・土性・過湿) | ○ | | | |
| | 著しい巻き殺しの根 | ○ | | | |
| | その他 | | | | |
| その他 | | | | | |

上記の項目ごとの判定をもとに、総合的な判定を簡潔に記載する。

| | |
|----|---|
| 所見 | 東側の枯枝が家屋に落下する危険性あり。腐朽、キノコの子実体あり。 検土杖により土壌を調査した結果、根を張れる土層は十分にあり、倒伏や根返りの危険性は少ない。 |
|----|---|

該当するものにチェック☑をつける。

| | | | | |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 診断方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 目視 | <input type="checkbox"/> 木槌等による打診 | <input type="checkbox"/> 鋼棒 | <input checked="" type="checkbox"/> 機器診断 |
| | 使用機器名： 検土杖 | | | |